

Neo's Blog

耳機像針筒,音樂像嗎啡,聽音樂像吸毒

首頁 單車 耳擴 耳機 3C產品 音響DIY 相片日記

使用者功能

登錄

使用者註冊

最新評論

acyclovir 400 mg once
dosis acyclovir pada ε
acyclovir and lysine to
acyclovir 20 mg [url=
does baclofen help ne
duration acyclovir side
sustained release dos
acyclovir used for ver
acyclovir hydration [u
intrathecal baclofen g

文章分類

	首頁
	單車 [15] RSS
	耳擴 [255] RSS
	耳機 [46] RSS
	3C產品 [71] RSS
	音響DIY [230] RSS
	相片日記 [31] RSS

日曆

2015年5月

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Archive

- 2009年十二月 [5]
- 2009年十一月 [1]
- 2009年十月 [21]
- 2009年九月 [27]
- 2009年八月 [7]
- 2009年七月 [7]
- 2009年六月 [8]
- 2009年五月 [1]



耳擴



訂閱

| [▲上一篇](#)

| [▼下一篇](#)

NeoMini DigiAmp V1.1裝機報告

作者:neo 日期:2007-12-13



SUNNY ★★★★

字體大小: 小 中 大

NeoMini DigiAmp V1.1裝機報告

NeoMini DigiAmp V1.1檢測與接線法資料匯整

<http://blog.neochen.com/article.asp?id=507>

虛擬地套件裝機報告

<http://blog.neochen.com/article.asp?id=380>

NeoMini DigiAmp V1.1 裝殼報告1

<http://blog.neochen.com/article.asp?id=571>

NeoMini DigiAmp V1.1 裝殼報告2

<http://blog.neochen.com/article.asp?id=572>

NeoMini DigiAmp V1.1 左右聲道相反解決辦法

<http://blog.neochen.com/article.asp?id=570>

**注意:這片電路板輸出的部份左右聲道相反了,
請參考上面那篇文先進行處理**

這個套件說實在的,也夠簡單了,再加上IC已經代為焊好,只要夠細心
一定可以裝成功

另外有一點要注意的是,這片電路板的舖地範圍廣,各位同學可能要拿
溫控烙鐵才焊得動幾個接地點,當焊到一半發覺錫吃不上時,別懷疑!!
把溫度再調高一點吧!

零件表

2008年十二月 [12]
 2008年八月 [1]
 2008年四月 [4]
 2008年三月 [9]
 2008年二月 [23]
 2008年一月 [19]
 2007年十二月 [15]
 2007年十一月 [12]
 2007年十月 [10]
 2007年九月 [7]
 2007年八月 [23]
 2007年七月 [23]
 2007年六月 [26]
 2007年五月 [12]
 2007年四月 [25]
 2007年三月 [16]
 2007年二月 [21]
 2007年一月 [29]
 2006年十二月 [28]
 2006年十一月 [29]
 2006年十月 [26]
 2006年九月 [24]
 2006年八月 [32]
 2006年七月 [41]
 2006年六月 [25]
 2006年五月 [27]
 2006年四月 [15]
 2006年三月 [21]
 2006年二月 [7]
 2006年一月 [6]
 2005年十二月 [1]
 2005年六月 [2]


零件	代號	數量
電阻類(沒寫的都是0.5W)		
1K5	R1,R4	2
22R	R7,R8	2
1M	R2	1
330K	R3,R10	2
100K	R5,R11	2
121K	R9,R13	2
464K	R4,R12	2
改為 R6		
電容類		
0.1u /100v	C1~C4,C8,C11,C14	7
10pF	C5,C6	2
47u /25v	C9,C10,C12,C13,C16~C19	8
3.3u /50v	C7,C15	2
其他類		
OP座	U1	1
NJM4556	U1	1
PCM2702	U2	1
100KVR	VR1	1
石英振盪器 -12Mhz	X1	1
磁珠	B1~B3	3
LED	LED1	1
REG1117-3.3V	U4	1
REG1117-5V	U3	1
USB座	USB1	1
NEUTRIK耳機座	J3	1

電路圖

Support




BlogLook




電路板正面


註:J3的輸出孔位,左右聲道標反了




已經幫各位焊好的PCM2702




但素這兩顆穩壓IC得自己焊..先別擔心,照著小弟教的方法,很容易就可以焊好




依零件表所寫,U3是5V,U4是3.3V,請看包裝上面,會有標示,別拿錯了




先將舖地散熱的部份上一點錫,然後一手拿鑷子夾住IC,一手拿烙鐵




焊上並固定...接下來的三個較小的焊點就容易了




嘆~嘆~嘆~噴三下搞定...ㄟ...記得手不要抖嘿!!




另一顆也一樣...噗~噗~噗~噗~噴四下搞定.



再來是電阻的部份,各位同學務必再三的對照零件表再插上




插好後,再檢查一次....




焊的時候...當然的,要焊成美美的三角.....形喔...




再來是B1~B3的磁珠..這個對聲音的純淨度幫助很大




尤其是B2的這顆....




震盪晶體...記得要把外殼跟地焊起來




如下圖..不是很好焊,溫度要開高一點,小心假焊..
這個動作對聲音也有正面的幫助!!



再來是晶體旁的兩顆小基層,沒有方向性的分別,隨你怎麼焊




OP座,有方向性,要注意缺口的方向




焊好的樣子



上0.1u的WIMA紅殼,無方向性,好看就行,小弟沒龜毛到連字都要同一個方向..




再來是47u的小電解...採用的是Panasonic音響用最頂級的FM系列電容
有方向性,長角為正,短腳為負,電路板上有劃白線的那端為負,要注意別
搞錯方向,反了可是會爆漿的



全插上




整排美麗又發燒的FM小公寓~~~呵呵..好看又好用



再來是耳擴端的3.3u WIMA紅殼,這個無極性,喜歡插哪邊都行



最後剩下幾個較大的零件,孔位都有防呆,想插錯都很難
先來USB座




Neutrik兩用耳機座




Leo's Blog <http://blog.neochen.com/>

ALPS VR



Leo's Blog <http://blog.neochen.com/>

J5/J6先不用焊,等檢測ok後再焊




Leo's Blog <http://blog.neochen.com/>

旁邊這兩個孔位跟NeoMini USBDAC一樣,是DAC端的外接電源孔位



左邊的三個孔位是耳擴端的正負電接線孔,右邊的三個孔位是耳擴輸出音頻孔
當耳機插上時,會由耳機輸出,耳機拔掉時,會由這個孔位輸出!!



待續.....下一篇將會講如何檢測!!

[本日誌由 neo 於 2009-01-20 10:39 AM 編輯]

文章來自: 本站原創

引用通告地址: <http://blog.neochen.com/trackback.asp?tbID=501>

Tags: 耳擴 音響DIY

評論: 38 | 引用: 0 | 查看次數: 15388

1 | 2 | 3 | 4 | >

sznd [2009-05-07 06:55 PM]

請問一下此套件是上下版都要焊嗎？
電阻上下都焊應該是沒問題
WIMA紅殼 正面要焊嗎？（我有看到正面有走線）
我看到孔好像上下有連接不知道焊完後還有沒有連接
感覺插上去後要焊不容易

neo [2008-12-12 12:51 AM]

 引用來自 阿富

464K<470K代>的標示目前還是錯的，
應該是R6,R12而非R4,R12.....
解鋸還真是件麻煩事@@

抱歉抱歉...造成大家困擾..

剛剛小弟把它更正過來了

 阿富 [2008-12-12 00:45 AM]

464K<470K代>的標示目前還是錯的，
應該是R6,R12而非R4,R12.....
解鋸還真是件麻煩事@@

 Dej01 [2008-11-23 10:26 AM]

 引用來自 大威

可是耳機是3.5mm PLUG，
那是焊接3.5mm的母座，還是用6.3mm轉3.5mm轉接頭較好？
因為之前在AndAudio上看到一篇文章，說盡量不要使用轉接頭。

小弟也問過一個前輩，回答是好的3.5mm母座並不好買，
要用的話要拉線出來接母頭會比較好。

 大威 [2008-11-20 09:40 AM]

可是耳機是3.5mm PLUG，
那是焊接3.5mm的母座，還是用6.3mm轉3.5mm轉接頭較好？
因為之前在AndAudio上看到一篇文章，說盡量不要使用轉接頭。

 Dej01 [2008-11-19 02:12 PM]

 引用來自 大威

Neutrik耳機座是3.5mm的耳機孔嗎？還是6.3mm？

是6.3mm的喔。

 大威 [2008-11-18 03:06 PM]

Neutrik耳機座是3.5mm的耳機孔嗎？還是6.3mm？

 mouz [2008-06-12 11:58 AM]

请问可以用 9 volt 1 amp AC-DC adaptor 来做PCM2702和OPMAP的电源吗？27AD 顶得了吗？

 A1015 [2008-05-22 08:20 AM]

引用來自 Region

不過你的說法還是錯的歐!

Neutrik Jack沒有錯，本來就是L-R-G

電路上走線錯誤，印刷是跟著走線，所以印刷剛好是對的，
看圖就知嚟

 查看圖片

所以不管怎麼說，耳機孔上一定有左右相反的問題(如果直接焊接在PCB板上)

耳機孔公定標準是L-R-G

NEUTRIK的標準也是L-R-G

可是PCB經過耳機座的時候變成了R-L-G

.....
反正layout有失誤是事實

Region [2008-05-17 01:31 PM]

引用來自 alvin1118

大家終於明白我的意思了。。

不過你的說法還是錯的歐!

Neutrik Jack沒有錯，本來就是L-R-G

電路上走線錯誤，印刷是跟著走線，所以印刷剛好是對的，
看圖就知嚟

 查看圖片

1 | 2 | 3 | 4 | >

[發表評論](#)

暱 称:

密 碼: 遊客發言不需要密碼.

驗證碼: 2XN·6

內 容:

選 項: 禁止表情轉換 禁止自動轉換鏈接 禁止自動轉換關鍵字

[發表評論](#) [重寫](#)

雖然發表評論不用註冊，但是為了保護您的發言權，建議您註冊帳號。

字數限制 **1000** 字 | UBB代碼 開啟 | [img]標籤 關閉